

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

Tema / Subject: <i>Superficies de tránsito y trabajo</i>	Fecha/Date: <i>02/05/2022</i>
Departamento/Department: <i>Workshop-Rebuild</i>	Firma/Asignatura: <i>M.G.</i>
Supervisor: <i>Mauricio Gomez</i>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	
Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel: Ana Combe, Rosa Sánchez, Miguel Zavala, Porfirio Sanchez.		
Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point: A un costado de las escaleras que se dirigen hacia Molino C7		
Retroalimentación/Feedback (Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)		

Tarea a realizar/ Task to perform:	
All jobs have a risk assessment report Cada asignación conlleva su ATS	SHEREP: <i>Porfirio Sanchez</i>

N°	Código	Nombre y Apellido	Turno	Cargo	Firma
1.	<i>39498</i>	<i>Mauricio Gomez</i>	<i>DIA</i>	<i>Mto SPC</i>	<i>M.G.</i>
2.	<i>38746</i>	<i>Porfirio Sanchez</i>	<i>DIA</i>	<i>Mec</i>	<i>Porfirio Sanchez</i>
3.	<i>34132</i>	<i>Rubén Gálvez</i>	<i>dia</i>	<i>Mec</i>	<i>Rubén Gálvez</i>
4.	<i>39798</i>	<i>EDWIN HUERTAS</i>	<i>DIA</i>	<i>Esp Mto</i>	<i>EDWIN HUERTAS</i>
5.	<i>43384</i>	<i>Jorge Ruiz</i>	<i>DIA</i>	<i>Mec</i>	<i>Jorge Ruiz</i>
6.	<i>39661</i>	<i>Rodrigo Ortega</i>	<i>DIA</i>	<i>Mec.</i>	<i>Rodrigo Ortega</i>
7.	<i>038243</i>	<i>Rubén Gálvez</i>	<i>DIA</i>	<i>Mec</i>	<i>R. Gálvez</i>
8.	<i>045068</i>	<i>JOSE SAMANIEGO</i>	<i>DIA</i>	<i>Mec</i>	<i>Jose Samaniego</i>
9.	<i>044864</i>	<i>Pablo Bonilla</i>	<i>DIA</i>	<i>Mec</i>	<i>Pablo Bonilla</i>

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

Tema / Subject: <i>Superficies de Tránsito</i>	Fecha/Date: <i>02/05/2022</i>
Departamento/Department: <i>Mantenimiento</i>	Firma/Asignatura: <i>M.C.</i>
Supervisor: <i>Miguel Cabarcas</i>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No
(X)

Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel: Ana Combe, Rosa Sánchez, Miguel Zavala, Porfirio Sanchez.

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point: **A un costado de las escaleras que se dirigen hacia Molino C7**

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

All jobs have a risk assessment report

Cada asignación conlleva su ATS

SHEREP:

Miguel Zavala 43121

N°	Código	Nombre y Apellido	Turno	Cargo	Firma
1.	<i>39564</i>	<i>Marco Maxwell</i>	<i>Noche</i>	<i>MEC.</i>	<i>[Signature]</i>
2.	<i>38405</i>	<i>Ricardo Cordero</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec.</i>	<i>[Signature]</i>
3.	<i>022802</i>	<i>Carlos Martinez</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec.</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>38102</i>	<i>Gaspar Camargo</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec.</i>	<i>[Signature]</i>
5.	<i>22893</i>	<i>Humberto Cordero</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec.</i>	<i>[Signature]</i>
6.	<i>042909</i>	<i>José de Guerra</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec.</i>	<i>[Signature]</i>
7.	<i>041929</i>	<i>Luis Serrano</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec.</i>	<i>[Signature]</i>
8.	<i>042990</i>	<i>Carlos Sherwood</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec.</i>	<i>[Signature]</i>
9.	<i>044692</i>	<i>Claudio Aguilar</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec.</i>	<i>[Signature]</i>

CHARLA DE SEGURIDAD N° 237

Superficies de Tránsito y Trabajo - Mantenimiento

Introducción

419

Esta charla repasará la importancia del mantenimiento en el lugar de trabajo. Las áreas de trabajo limpias, ordenadas y bien organizadas son una primera línea de defensa en la protección contra riesgos de tropiezos, resbalos y caídas.

Un mal mantenimiento puede crear ó agravar numerosos riesgos en el lugar de trabajo. Los incendios, salidas de emergencia, higiene e inclusive los riesgos ergonómicos por trabajar en una mala posición, pueden resultar afectados por la forma en que organizamos y mantenemos nuestras áreas de trabajo. Miles de personas resultan lesionadas cada año por caídas causadas, en parte, por un mal mantenimiento.

Información Puntual

Riesgos en superficies de tránsito y trabajo por mal mantenimiento:

- Cajas, basura y otros desechos en los pasillos y cerca de los puestos de trabajo pueden causar tropiezos.
- Aún los artículos cuidadosamente almacenados pueden caer sin previo aviso, causando riesgos de tropiezos.
- El bloqueo de las rutas de salida ó puertas puede causar lesión ó muerte en una emergencia.
- Tablones sueltos ó clavos salidos y astillas en los pisos de madera pueden causar tropiezos ó lesiones.
- El papel y escombros similares son elementos sobre los cuales se puede caminar y pueden esconder riesgos más severos bajo ellos.
- Los pisos mojados, regueros de líquido ó elementos de limpieza pueden causar riesgos de resbalos casi invisibles.
- En exteriores y áreas de procesos fríos puede formarse hielo, causando serios riesgos de resbalos.

Consejos de mantenimiento:

- Comience por su propia oficina, puesto de trabajo ó cubículo. Manténgalo libre de desechos.
- ✓ Revise la altura de los arrumes. Si el arrume se inclina ó se mueve fácilmente al tocarlo, es probable que caiga.
- ✓ Mantenga los calentadores ambientales lejos de material combustible, como canastas de basura, telas, libros y papeles.
- Mantenga sus herramientas personales y equipo de protección limpio y almacenado correctamente.